

# Bilag 3 – Samlet kontrolprogram

## Ådalens Vandforsyning, Nr. Vilstrup Vandværk anlægsid 73317

År	Tidspunkt	Gruppe A Taphaneprove (straks)	B-parametre Taphane-prøve	Ledningsnet- prøve (flush)	Behandl ings- kontrol	Borings- kontrol
2023	1. kvartal					
	2. kvartal	Tvedvej 103		Tvedvej 103		115.331
	3. kvartal					
	4. kvartal	Sandagervej 27		Sandagervej 27		
2024	1. kvartal	Skibetvej 14		Skibetvej 14		
	2. kvartal					
	3. kvartal	Tvedvej 103	Tvedvej 103	Tvedvej 103	Afg. vv	
	4. kvartal					
2025	1. kvartal					
	2. kvartal	Sandagervej 27		Sandagervej 27		
	3. kvartal					
	4. kvartal	Skibetvej 14		Skibetvej 14		115.1538
2026	1. kvartal	Tvedvej 103	Tvedvej 103	Tvedvej 103	Afg. vv	
	2. kvartal					
	3. kvartal	Sandagervej 27		Sandagervej 27		
	4. kvartal					
2027	1. kvartal					
	2. kvartal	Skibetvej 14		Skibetvej 14		
	3. kvartal					
	4. kvartal	Tvedvej 103		Tvedvej 103		
Grundlag for hyppighed		Bek. bilag 5	Bek. bilag 5	Kommunens vurdering		Bek. bilag 8

Adresse	Hvis straksprøven viser overskridelser udtages ledningsnetprøve på
Skibetvej 14	Samme hane som straksprøven (Køkken)
Tvedvej 103	Samme Hane som straksprøven (Køkken)
Sandagervej 27	SammeHane som straksprøven (Køkken)